


VON KÜKEN UND HASEN



MATERIAL

Basisausstattung x Provetro Werkzeuge
 3mm Fusingglas
 Glaspuder
 Kanthaldraht 1mm (3529010)


STEP 1

Erstellen Sie eine Schablone Ihres Desigs oder verwenden Sie unsere freie Desginvorlage.



STEP 2

Legen Sie die Schablonen auf das Glas, übertragen die Formen auf die Scheibe und schneiden diese mit einem Glasschneider aus.



STEP 3

Formen Sie aus dem Draht einen Rahmen, den Sie auch als Aufhängung nutzen können. Für die Füße des Kükens biegen Sie Krallen aus Draht und für die Tulpen, nehmen Sie den Draht als Stiel.



STEP 4

Verzieren Sie das Glas beispielsweise mit Puder im Siebdruckverfahren oder dekorieren Sie es mit unseren Fusingtechniken.

Wenn alles zu ihrer Zufriedenheit ist, legen Sie die Formen passend in den Ofen und achten Sie darauf, dass der Draht zwischen den Glasformen liegt um nach dem Schmelzen die nötige Stabilität zu bieten. Damit der Draht nicht verrutscht, fixieren Sie ihn mit Steinen im Ofen.




BRENNKURVE FÜR SPECTRUM GLASS

- | | | | |
|----|---------|---|-------|
| 1. | 160 min | - | 500°C |
| 2. | Skip | - | 750°C |
| 3. | 30 min | - | 750°C |
| 4. | Skip | - | 540°C |
| 5. | 160 min | - | 540°C |
| 6. | 160 min | - | 510°C |
| 8. | Ende | | |




Nach dem Auskühlen können Sie die Objekte frei in die Fenster hängen.


*alle Angaben ohne Gewähr





Ohr / Ear x 4



Körper / Body x 2




Herz / Heart x 1





Möhre / Carrot x 1

Arm / Arm x 4





Bein / Leg x 4







Körper / Body x 2



Schnabel / Spout x 1




Flügel / Wing x 4



Bordüre / Border x 1




Rand / Edge x 2



Blätter / Leafs x 1



Blüten / Blossom x 2



Blumentopf / Flower pot x 2